

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Cuchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cuchilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1134-42	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: Sustitución de ventanas de vidrio y metal por ventanas de PVC corredizas con vidrio de 5mm de grosor



Foto 2: Sustitución de sanitario con sus accesorios



Foto 3: Sustitución de canal de bajada de agua pluvial de plástico por canal de metal de lámina troquelada calibre 26



Foto 4: Reparación de arriate de block (Incluye repello, cernido y pintado)



Foto 5: Reparación de arriate de block (Incluye repello, cernido y pintado)



Foto 6: Reparación de gradas de acceso hacia los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Isabel Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO
DE PADRES
DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ALDEA LA
CUCHILLA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Cuchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cuchilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1134-42	FECHA:	04/10/2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral de block, tubo hg y malla galvanizada

¿Cabe reparar?



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto dañada por piso cerámico



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto dañada por piso cerámico



Foto 10: Nivelación de torta de concreto completa, adjunto a la banqueta y muro perimetral



Foto 11: Nivelación de torta de concreto completa, adjunto a la banqueta y muro perimetral



Foto 12: Sustitución de piso de torta de concreto dañada por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Tsabel Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GuatemalaREGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Cuchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cuchilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1134-42	FECHA:	04/10/2024



Foto 13: Sustitución de caja de registro que conecta al alcantarillado



Foto 15: Sustitución de estufa rural completa (Incluye polletón, plancha de metal y chimenea)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Isabel Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

