

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No 457 ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1144-45	FECHA:	30/06/2024



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Sustitución de puerta en servicios sanitarios



SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS PARA DEPOSITOS



SUSTITUCIÓN DE INODORO



Sustitución de piso de cemento liquido por daños significativos



Sustitución de piso de torta de concreto por daños visibles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilsa Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 457 Aldea Guaranja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guaranja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1144-45	FECHA:	30/06/2024



Pintura en muros interiores y exteriores en aulas y sanitarios




Reparación de muro perimetral de block hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Sustitución de piso de cemento líquido



Sustitución de piso de torta de concreto



Retiro de mesas y bancas de concreto existentes



Retiro de mesas y bancas de concreto existentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilsa Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

