

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 457	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1144-45	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: SERVICIOS SANITARIO



Foto 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA/DEPOSITO DE AGUA Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 3: INSTALACION DE PUERTA



Foto 4: PINTURA EN AULAS EXISTENTES



Foto 5: PINTURA Y SUSTITUCION DE PUERTAS EN AULAS EXISTENTES



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilsa Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 457	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1144-45	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: SERVICIOS SANITARIOS



Foto 2: Reubicacion de pila existente



Foto 3: Sustitucion de piso ceramico



Foto 4: Instalacion de malla en muro perimetral



Foto 5: Instalacion de balcones de metal



Foto 6: Instalacion de alambre razor ribbon


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilsa Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 457	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1144-45	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: SERVICIOS SANITARIOS



Foto 2: Instalacion de depsito de agua



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitucion e instalacion de puerta n servicios sanitario



Foto 5: Red de agua potable



Foto 6: Pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilsa Ramos

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

