

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM Aldea Lajillal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lajillal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1172-42	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Ampliación de estructura de techo de cocina con galera adjunta



Foto2: Ampliación de estructura de techo de aula con galera adjunta



Foto 3: Mantenimiento a estructura de portón de entrada principal (Cambio de cerradura, ampliación y reparación de ventanas dañadas, sustitución de estructura de soporte dañada)



Foto 4: Mantenimiento a estructura de portón de entrada principal (Cambio de cerradura, ampliación y reparación de ventanas dañadas, sustitución de estructura de soporte dañada)




Foto 5: Nivelación de torta de concreto completa adjunto a la banqueta y muro perimetral



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto (rustico) por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM Aldea Lajillal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lajillal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1172-42	FECHA:	14/11/2024



Foto7: Instalación de piso de torta de concreto en el area de patio



Foto8: Instalación de piso de torta de concreto en el area de patio



Foto 9: Sustitución de muro perimetral de block



Foto 10: Sustitución de muro perimetral de block



Foto 11: Sustitución de muro perimetral de block



Foto 12: Instalación de alambre de puas, concertina y picos de seguridad en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa amelia vasquez Ramo

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM Aldea Lajillal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lajillal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1172-42	FECHA:	14/11/2024



Foto 13: Instalación de puertas para gabinete en el area de cocina



Foto 14: Instalación de puertas para gabinete en el area de cocina



Foto 15: Instalación de puertas para gabinete en el area de cocina



Foto 16: Instalación de alambre de puas, consertina y picos de seguridad en muro perimetral



Foto 17: Reparación se estufa rural (Incluye chimenea, plancha metálica y sombrerito)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

