



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAJILLAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJILLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1172-42	FECHA:	30/12/2024



Foto 1 : Sustitución de muro perimetral de block



Foto 2 : Sustitución de muro perimetral de block



Foto 3 : Sustitución de muro perimetral de block



Foto 4 : Sustitución de muro perimetral de block



Foto 5: Sustitución de muro perimetral de block



Foto 6 : Sustitución de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Amelia Vasquez Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPI



Shady 3

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAJILLAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJILLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1172-42	FECHA:	30/12/2024



Foto 7 : Sustitución de muro perimetral de block



Foto 8 : Sustitución de muro perimetral de block



Foto 9: Sustitución de muro perimetral de block



Foto 10 : Sustitución de muro perimetral de block



Foto 11 : Sustitución de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Rose Amelia Vasquez Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPE



3

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAJILLAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJILLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1172-42	FECHA:	30/12/2024



Foto 12 : Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral



Foto 13 : Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral



Foto 14 : Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Amelia Vasquez Ramos

 Firma y sello del Presidente de la QRF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público