

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAJILLAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJILLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1172-42	FECHA:	30/12/2024



Foto 6 : Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral



Foto 7 : Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral



Foto 8 : Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral



Foto 9 : Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral



Foto 10 : Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral



Foto 11 : Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Amelia Vasquez Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAJILLAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJILLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1172-42	FECHA:	30/12/2024



Foto 1 : Sustrucción de muro perimetral de block



Foto 2 : Ampliación de estructura de techo de cocina con galera adjunta



Foto 3 : Reparación de estufa rural completa (Incluye Plancha de metal, chimenea, polletón y sombrerito)



Foto 4 : Mantenimiento a estructura de portón de metal de entrada principal



Foto 5 : Mantenimiento a estructura de portón de metal de entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Amelia Vasquez Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAJILLAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJILLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1172-42	FECHA:	30/12/2024



Foto 7 : Sustitución de muro perimetral de block



Foto 8 : Sustitución de muro perimetral de block



Foto 9: Sustitución de muro perimetral de block



Foto 10 : Sustitución de muro perimetral de block



Foto 11 : Sustitución de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Amelie Vasquez Ramos

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

