

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAS NUBES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS NUBES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1259-43	FECHA:	09/07/2024



Foto1: Sustrución de piso de torta de concreto por piso líquido



Foto 2: Repello y cernido en paredes



Foto 3: Sustrución de balcones de metal



Foto 4: Sustrución de puerta de metal



Foto 5: Sustrución de piso de torta de concreto por piso líquido



Foto 6: Sustrución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Firma

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAS NUBES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS NUBES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1259-43	FECHA:	09/07/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 256




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de estufa rural completa (Incluye polletón, Plancha metálica y chimenea)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

