

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ALDEA EL ASTILLERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO TECULUTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0006-42	FECHA:	28.05.2024



1.1 SUSTITUCION DE MALLA POR BARANDA METALICA



1.2 SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



2.1 SUSTITUCION DE CANAL



3.1 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



4.1 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
4.2 INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINK CAL.26 LEG.



4.3 SUSTITUCION DE PILA Y CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>María Mateo Aguilar</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo P.O.D.P.
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ALDEA EL ASTILLERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO TECULUTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0006-42	FECHA:	28.05.2024



5.1 INSTALACION DE MALLA METALICA CON TUBO GALVANIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Mateo Agui</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

