

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ALDEA EL ASTILLERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO TECULUTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0006-42	FECHA:	14/10/2024



1.1 SUSTITUCION DE MALLA POR BARANDA METALICA



1.2 SUSTITUCION DE PORTON



2.1 SUSTITUCION DE CANAL



3.1 SUSTITUCION DE PISO



4.1 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA
4.2 INSTALACION DE LAMINA



4.3 SUSTITUCION DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mara Mateo Aguilera

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ALDEA EL ASTILLERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO TECULUTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0006-42	FECHA:	14/10/2024



5.1 SUSTITUCIÓN DE MALLA METÁLICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mañica Mateo Aguilar</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

