

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ALDEA EL ASTILLERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO TECULUTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0006-42	FECHA:	22/10/2024



1.1 SUSTITUCION DE MALLA POR BARANDA METALICA



1.2 SUSTITUCION DE PORTON



2.1 SUSTITUCION DE CANAL



3.1 SUSTITUCION DE PISO



4.1 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA
4.2 INSTALACION DE LAMINA



4.3 SUSTITUCION DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Mateo Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ALDEA EL ASTILLERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO TECULUTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0006-42	FECHA:	22/10/2024



5.1 INSTALACION DE MALLA METALICA CON TUBO GALVANIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---