

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECUTUTAN.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA BARRANCA SECA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRANCA SECA TECUTUTAN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0011-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2024



Foto1: INSTALACIÓN DE PISO MATE EN COCINA.



Foto 2: INSTALACIÓN DE AZULEJO DE PILA EN COCINA.



Foto 3: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE.



Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE EN PATIO.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODOROS EN BAÑOS.




Foto 6: INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O R.M. ALDEA BARRANCA SECA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRANCA SECA TECULUTAN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0011-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2024



Foto 7: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, TOMAFUERZA E INTERRUPTOR EN GALERA DE PATIO.



Foto 8: PINTURA DE MUROS EN MURO PERIMETRA.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Helen Sosa

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

