

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRANCA SECA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRANCA SECA TECULUTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0011-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE PISO MATE EN COCINA



Foto 2: INSTALACIÓN DE AZULEJO DE PILA EN COCINA



Foto 3: DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE



Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE EN PATIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO EN BAÑOS



Foto 6: INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRANCA SECA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRANCA SECA TECUTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0011-43	FECHA:	13/12/2024



FOTO 7: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, TOMAFUERZA E INTERRUPTOR EN GALERA DE PATIO



FOTO 8: PINTURA DE MURO EN MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Gosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

