

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA ALDEA BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0018-45	FECHA:	24/05/2024



CAMBIO DE LAMINAS EN AULA 1, 2 Y 3 POR EL MOTIVO DE QUE PERSONAS INESCRUPULOSAS HAN LANZADO BOMBAS AL TECHO Y SE HAN HECHO AGUJEROS EN VARIAS PARTES DEL TECHO.



PINTUARA EN INTERIORES Y EXTERIORES EN TODO EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



SUSTITUCION DE VIDRIOS EN 13 UNIDADES DE VENTANAS PVC CON MEDIDAS DE 1.5 M2 CADA UNA.



INSTALACION DE 14 MOSQUITEROS SOBRE BALCONES LADO EXTERIOR DE LAS AULAS, ESTO PARA EVITAR QUE PERSONAS INESCRUPULOSAS SIGAN ROMPIENDO LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS.



INSTALACION DE 4 MOSQUITEROS SOBRE BALCONES LADO EXTERIOR DE AREA DE BAÑOS, ESTO PORQUE PERSONAS INESCRUPULOSAS TIRARON BOMBAS PARA ADETRÁS DEL AULA Y ROMPIERON UN LAVAMANOS QUE TAMBIEN SE SUSTITUIRÁ



CAMBIO DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Juana Lopez Cast

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. P. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA ALDEA BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0018-45	FECHA:	24/05/2024



CAMBIO DE TUBERIA PVC DE AGUAS NEGRAS EN SANITARIO TAPADO



SUSTITUCION DE LAVAMANOS EN AREA DE BAÑO DE MUJERES



SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS, LLAVE, SIFON Y TUBO DE ABASTO

--

--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.

Juana Lopez Castro

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. P. H. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

