

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Col. "La Colina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col. "La Colina" a 3.5 kilómetros de la Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0020-43	FECHA:	03 de Abril de 2,024



Falta de banqueta en el ingreso de la escuela



Falta de Banqueta en el ingreso de la Escuela



Falta de Cielo Falso en Aulas



Falta de Cielo Falso en Aulas



Falta de piso granito en Aulas



Falta de piso granito en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Isela Muñoz Barrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Col. "La Colina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col. "La Colina" a 3.5 kilómetros de la Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0020-43	FECHA:	03 de Abril de 2,024




Falta de piso de granito en corredor



Falta de piso de granito en baños



Cambio de baño



Falta puerta en la estufa rural



Instalación de piso antideslizante y sócalo en patio



Instalación de Azulejo en estufa rural y sócalo en banquetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Isela Isela Muñoz.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

