

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Ave. 2-69 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0201-43	FECHA:	37/05/2024



Foto 7: Aplicación de pintura en muros



Foto 8: Aplicación de pintura en muros



Foto 9: Aplicación de pintura en muros exteriores



Foto 10: Mantenimiento de balcones de metal




Foto 11: Mantenimiento de balcones de metal




Foto 12: Cambio de posición de pila + caja + tubería PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

