

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BERRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0205-43	FECHA:	12/09/2024



1.1 Retiro de lámina y estructura metálica en aula No.1



1.2 Retiro de láminas en aulas No. 2 y 3



1.3. Mantenimiento de estructura metálica en aulas 1 y 2



1.4. Colocación de láminas en aulas 1 y 2



1.5. Retiro de piso en el área del corredor



1.6. Retiro de piso en las aulas 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

