

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BERRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0205-43	FECHA:	12/09/2024



1.1 Puesta completa de lámina y estructura metálica en aula No.1



1.2 Parte de enfrente terminada del aula 1



1.3. Puesta de láminas y mantenimiento de estructura metálica en aulas 1 y 2



1.4. Puesta de concreto en aulas 1 y 2



1.5. Puesta de piso cerámico en aulas 1 y 2, y en el área del corredor.



1.6. Parte de enfrente terminada del cambio de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---