

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Arco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0206-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina en aulas



Foto 2: Pintra de estructura metálica



Foto 3: Pintra exterior



Foto 4: sustitución de piso



Foto 5: Instalación de cielo falso



Foto 6: instalación de canal metálico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Marisol Franco
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Punt...

