

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PUENTES, TECULUTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0207-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Demolición de concreto en mal estado



Foto 2: Demolición de muro y concreto de la Escuela



Foto 3: Demolición de concreto en mal estado



Foto 4: Restructuración de torta losa de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia L. Linares
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

