

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0586-42	FECHA:	28.05.2024



1.1 SUSTITUCIÓN DE CANAL DE CONCRETO



1.1 REJILLAS DE METAL



1.2 REPARACIÓN Y NIVELADO DE ADOQUIN



2.1 PINTURA DE PAREDES



2.2 REPARACIÓN CIELO FALSO



2...3 REPARACIÓN DE LAMPARAS DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Fernanda

Firma y sello del Presidente de la D.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M. ALDEA BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0586-42	FECHA:	28.05.2024



2.4 SUSTITUCION DE VENTANALES DE METAL POR VENTANAS PVC



2.5 SUSTITUCION DE VENTILADORES



3.1 PINTURA DE PAREDES



3.5 SUSTITUCION DE LAMINAS DE TECHO



4.1 SANEAMIENTO DE TERRAZA



4.2 PINTURA DE PAREDES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria fernanda

Firma y sello del Presidente de la OPE



Wally

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

