

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0586-42	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Sustrucción de láminas de techo.



Foto 2: Sustrucción de ventiladores.



Foto 3: pintura de Paredes.



Foto 4: Reparación y nivelado de adoquín.



Foto 5: Sustrucción de ventanales de metal por ventanas de PVC.



Foto 6: Sustrucción de canal de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria fernand Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	[Signature] Firma y Sello Director General Educativo Público
--	--

