

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Puentes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0681-42	FECHA:	16/09/2024



1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc



2.1 Sustitución de estructura soporte metal por metal



3.1 Mantenimiento a puertas de metal



3.2 Sustitución de puerta a servicio sanitario



3.3 Sustitución de puerta de ingreso



4.1 Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Puentes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0681-42	FECHA:	16/09/2024



5.1 y 5.2 Sustitución de Canal y Bajada de Agua pluvial



6.1 Pintura a muros interiores y exteriores



7.1 Sustitución de ventiladores en modulo de aula #2



8.1 Mantenimiento a portón de metal



9.1 Baranda sobre muro perimetral



10.1 Sustitución de lampara modulo de aula #1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Puentes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0681-42	FECHA:	16/09/2024



11.1 Sustitución de accesorios de depósito de agua



12.1 y 12.2 Sustitución de estufa rural y mueble de concreto y azulejo para alimentos




12.3, 12.4 y 12.5 Abertura de ventana, balcón y ventana de PVC



13.1 Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPA	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---