

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Puentes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0681-42	FECHA:	16/09/2024



5.1 y 5.2 Sustitución de Canal y Bajada de Agua pluvial



6.1 Pintura a muros interiores y exteriores



7.1 Sustitución de ventiladores en modulo de aula #2



8.1 Mantenimiento a portón de metal



9.1 Baranda sobre muro perimetral



10.1 Sustitución de lampara modulo de aula #1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.E.P.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Puentes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0681-42	FECHA:	16/09/2024



11.1 Sustitución de accesorios de deposito de agua



12.1 y 12.2 Sustitución de estufa rural y mueble de concreto y azulejo para alimentos



12.3, 12.4 y 12.5 Abertura de ventana, balcon y ventana de PVC



13.1 Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---