

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0774-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR CERAMICO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE 21 METROS DE PARED DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
 JORNADA VESPERTINA
 TECNOLÓGICO DE LA ZACAPA
 TECNOLÓGICO DE LA ZACAPA GUATEMALA


 ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
 JORNADA VESPERTINA
 DIRECCIÓN
 TECNOLÓGICO DE LA ZACAPA, GUATEMALA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0774-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 6: REPELLO Y CERNIDO



Foto 7: REPELLO Y CERNIDO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
JORNADA VESPERTINA
TECULUTÁN, ZACAPA, GUATEMALA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
JORNADA VESPERTINA
DIRECCIÓN
TECULUTÁN, ZACAPA, GUATEMALA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN