

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUJ JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0955-42	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: 1.1 FABRICACION E INSTALACION DE BARANDA DE METAL



Foto 2: 1.1



Foto 3: 1.2 REPARACION DE PORTONES



Foto 4: 1.2




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--