

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	USUMATLÁN. ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0215-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: ELABORACIÓN DE PILA DE 1X2 CON AZULEJO



FOTO 2: SUSUTITUCION DE CONCRETO EN TUBERIA DE AGUAS NEGRAS



FOTO 3: REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE SANITARIOS



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES



FOTO 5: COLOCACIÓN DE VENTANA PVC



FOTO 6: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Directo Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	USUMATLÁN. ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0215-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 7: COLACIÓN DE VENTANA PVC AULA 1 1.48 M2



FOTO 8: COLOCACIÓN DE VENTANA AULA 1 1.89 M2



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE VENTANA AULA 3 3.00 M2



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO POR PISO LISO EN AULA



FOTO 11: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE PASILLO



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE PISO EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	USUMATLÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0215-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 13: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 14: PINTURA DE BALCONES



FOTO 15: PINTURA EN PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

