

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO NUEVO, USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0383-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: RETIRO DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA



FOTO 2: COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA



FOTO 3: LEVANTADO DE BLOCK EN COCINA



FOTO 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL. 26 ALUZINC



FOTO 5: REPARACION ELECTRICA EN TECHO DE AULAS



FOTO 6: REPELLO EN AJUSTES DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Katherine Carranza

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público