

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0685-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: CONTINUACIÓN DETECHADO EN AREA DE PILA, CON LAMINA TROQUELADA CAL. 26



FOTO 2: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO



FOTO 3: SUSTITUCION PUERTA METALICA



FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 5: REPARACION ELECTRICIDAD ILUMINACION Y FUERZA EN AULA



FOTO 6: REPARACION DE PORTON PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Jacinto

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

