



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0794-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN PILA DE CONCRETO POR UNA PLÁSTICA



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE DE BANQUETAS DE CONCRETO



FOTO 9: INSTACIÓN DE BARRANDA DE METAL




FOTO 10: SELLADO DE GRIETAS EN BANQUETA



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA PREFABRICADA



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia Lv

Firma y sello del Presidente de la QPF



B. J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0794-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 13: MANTENIMIENTO DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

