



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0794-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 2: 1. Sustitución de Repellos en Muros
2. Sustitución de Cernido en Muros
3. Impermeabilización de Muros



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE INODORO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO POR PISO MATE



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE CHAPA BOLA POR PASADORES EN PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0794-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN PILA DE CONCRETO POR UNA PLÁSTICA



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE DE BANQUETAS DE CONCRETO



FOTO 9: INSTACIÓN DE BARRANDA DE METAL



FOTO 10: SELLADO DE GRIETAS EN BANQUETA



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA PREFABRICADA



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Marta Julia 2r

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0794-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 13: MANTENIMIENTO DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

