

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0794-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 2: 1. Sustitución de Repellos en Muros
 2. Sustitución de Cernido en Muros
 3. Impermeabilización de Muros




FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE INODORO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO POR PISO MATE



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE CHAPA BOLA POR PASADORES EN PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Bautista

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0794-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN PILA DE CONCRETO POR UNA PLÁSTICA



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE DE BANQUETAS DE CONCRETO



FOTO 9: INSTACIÓN DE BARRANDA DE METAL



FOTO 10: SELLADO DE GRIETAS EN BANQUETA




FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA PREFABRICADA



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia LV
Firma y sello del Presidente de la OPR

B. J. J. J.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE MÉXICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0794-42	FECHA:	28/05/2024



FOTO 13: MANTENIMIENTO DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia L. 
Firma y sello del Presidente de la OPE

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público