

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                          |                                |                 |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                                   | MUNICIPIO:                     | USUMATLÁN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS VADOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-06-0994-42                            | FECHA:                         | 25/10/2024      |



FOTO 1: INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN Y FUERZA



FOTO 2: NSTALLACIÓN DE BALCONES EN VENTANAS DE 2X1 MTS



FOTO 3: NSTALLACIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 4: PINTURA DE AULA



FOTO 5: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO



FOTO 6: REPELOS DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alisson Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPE

Alisson Vasquez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público