

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0001-43	FECHA:	MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: AULAS: Instalación de Muro de Block



Foto 2: AULAS: Instalación de balcones en muros de aulas .



Foto 3: BAÑOS: Sustitución de Red tubería principal de agua Potable.



Foto 4: BAÑOS: Sustitución de sistema de agua 1100lts.



Foto 5: BAÑOS: Reparación de Fosa séptica.



Foto 6: COCINA: sustitución de pila plástica de 2 lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


BERTULIA GARCÍA HERNÁNDEZ
Firma y sello del Presidente de la OPEP


JOSÉ ISMAEL PALENCIA CASTRO
Firma y Sello Director Centro Educativo Rápido

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0001-43	FECHA:	MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024



Foto 7: COCINA: Sustitución de piso cerámico.



Foto 8: PATIO: Sustitución de plancha de concreto.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 BERTULIA GARCÍA HERNÁNDEZ Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 JOSÉ ISMAEL PALENCIA CASTRO Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--