

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒ X

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica en Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 5-69, zona 4 Barrio San Pedro, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0003-45	FECHA:	21 de agosto de 2024



Foto 1: PUERTA A SUSTITUIR



Foto 2: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO



Foto 3: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC CORREDIZA CON CEDAZO



Foto 4: INSTALACIÓN DE MESA DE CONCRETO CON ENTREPAÑOS Y AZULEJO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS




Foto 6: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica en Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 5-69, zona 4 Barrio San Pedro, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0003-45	FECHA:	21 de agosto de 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES





Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS POR BOMBILLAS TIPO LED



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES




Foto 6: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN SALA DE MAESTROS



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

