

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica en Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 5-69, zona 4 Barrio San Pedro, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0003-45	FECHA:	21 de agosto de 2024



Foto 1: PUERTA A SUSTITUIR



Foto 2: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO



Foto 3: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC CORREDIZA CON CEDAZO



Foto 4: INSTALACIÓN DE MESA DE CONCRETO CON ENTREPAÑOS Y AZULEJO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE UN LAVADERO



Foto 6: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica en Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 5-69, zona 4 Barrio San Pedro, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0003-45	FECHA:	25 de octubre de 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS POR BOMBILLAS TIPO LED



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 6: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN SALA DE MAESTROS



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

