

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, J.V. BARRIO SAN PEDRO CABAÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA CALLE 05-69 ZONA 4, BARRIO SAN PEDRO CABAÑAS ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0004-46	FECHA:	01 DE JUNIO 2024

1. AULAS



Foto 1: 1.1. SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES (INCLUYE CALBE Y ACCESORIOS)




Foto 2: 1.2. SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS (INCLUYE CABLE Y ACCESORIOS)




Foto 3: 1.3 SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED




Foto 4: 1.4. SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES (INCLUYE CABLE Y ACCESORIOS)




Foto 5: 1.5. SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 6: 1.6. INSTALACIÓN DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, J.V. BARRIO SAN PEDRO CABAÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA CALLE 05-69 ZONA 4, BARRIO SAN PEDRO CABAÑAS ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0004-46	FECHA:	01 DE JUNIO 2024

1. AULAS



FOTO 7: 1.7. INSTALACIÓN DE VENTANA PVC CORREDIZA



Foto 8: 1.8. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



2. COCINA



Foto 9: 2.1. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 10: 2.2. SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALBRE 26



Foto 11: 2.3. INSTALACION DE MESA DE CONCRETO DE 2.8 m * 1.00 m * 1.00 m (toda con azulejos y entrepaños para guardar los utensilios de cocina) SE INSTALARAN 10 METROS CUADRADOS DE AZULEJO, 2.50 METROS DE



Foto 12: 2.4. SUSTITUCION DE DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF -OPF-



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, J.V. BARRIO SAN PEDRO CABAÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA CALLE 05-69 ZONA 4, BARRIO SAN PEDRO CABAÑAS ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0004-46	FECHA:	01 DE JUNIO 2024



FOTO 7: 2.5. REPELLO EN MUROS

3. DIRECCIÓN




Foto 8: 3.1. PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

