

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Rafael, Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0006-42	FECHA:	06 de agosto de 2024



Foto1: reforzamiento e instalacion de muro perimetral de block.



Foto 2: Sustitución de terraza en baños



Foto 3: Sustitución de cisterna de Almacenamiento de agua, largo 2.5 mts, ancho 2.5 mts, alta 2 mts



Foto 4: Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos. largo 3 mts, ancho 0.90, alto 1 m.



Foto 5: Instalación de piso cerámico en escenario




Foto 6: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Victoria Tejeda Carranza

Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

