

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA            | MUNICIPIO:                     | CABAÑAS                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOOP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PIEDRAS BLANCAS. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-07-0007-42     | FECHA:                         | OCTUBRE DEL 2024       |



Foto 1: GRADAS EN INGRESO PRINCIPAL.



Foto 2: SUSTITUCION Y REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL AGUA POTABLE.



Foto 3: SUSTITUCION DE INODOROS.



Foto 4: APLICACIÓN DE ACABADO EN MUROS DE BLOCK TIPO CERNICO.



Foto 5: APLICACIÓN DE ACABADO EN MUROS DE BLOCK TIPO CERNICO.



Foto 6: APERTURA DE DE VANO PARA VENTANA Y VENTANA DE METAL TIPO BALCON.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de trabajo.

Elvira Ramírez

Firma y sello del Presidente de la CPE



Roberto Amador

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el presente formato de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA            | MUNICIPIO:                     | CABAÑAS                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOOP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PIEDRAS BLANCAS. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-07-0007-42     | FECHA:                         | OCTUBRE DEL 2024       |



Foto 7: SELLADO ENTRE FINAL DE MUROS Y TECHO EN AULA.



Foto 8: MANTENIMIENTO DE BALCONES Y COLOCACION DE CÉDAZO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

Elvira Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

