

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Colonia, Cabañas Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0008-42	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: LOSA A IMPERMEABILIZAR



Foto 2: CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS



Foto 3: VENTANAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO



Foto 4: VENTANAS QUE REQUIEREN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCION SOLAR



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Colonia, Cabañas Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0008-42	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE RAZOR EN MURO PERIMETRAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 3: INSTALACIÓN DE BALCONES EN VENTANAS DE COCINA, ESTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE CEDAZO PARA EVITAR EL INGRESO DE INSECTOS



Foto 4: REPELLO EN MURO



Foto 5: INSTALACIÓN DE MESAS CON SUS RESPECTIVAS BNCAS LAS CUALES SERA DE CONCRETO. MESAS DE 1.50 * 0.80 * 0.75 METROS Y BANCAS DE 1.50 * 0.55 * 0.42 METROS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público