

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Colonia, Cabañas Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0008-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: LOSA A IMPERMEABILIZAR



Foto 2: CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS



Foto 3: VENTANAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO



Foto 4: VENTANAS QUE REQUIEREN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCION SOLAR



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta de párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Colonia, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0008-42	FECHA:	2/10/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE RAZOR EN MURO PERIMETRAL




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 3: INSTALACIÓN DE BALCONES EN VENTANAS DE COCINA ESTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE CEDAZO PARA EVITAR EL INGRESO DE INSECTOS



Foto 4: REPELLO EN MURO



Foto 5: INSTALACIÓN DE MESAS CON SUS RESPECTIVAS BANCAS DE CONCRETO MESAS DE 1.50*0.80 *0.75 METROS Y BANCAS DE 1.50*0.55*0.42 METROS



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

