

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0022-42	FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024



Foto 1: Pintura en aulas.



Foto 2: Sustitución de piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de accesorios de lavamanos y baños.



Foto 4: Sustitución de tubería de aguas negras.



Foto 5: Sustitución de depósito de agua y base de metal.



Foto 6: Cuneta de concreto y rejillas a instalar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

--	--