

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0226-42	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 3: SUSTITUCION DE LAMPARA TIPO LED



Foto 4: SUSTITUCION DE PLAFONERAS (INCLUYE CABLES)




Foto 5: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES (INCLUYE CABLE Y OTROS ACCESORIOS)



Foto 6: INSTALACION DE CIELO FALSO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfonso Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPR
CONSEJO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficial de Planeación
Barrío El Centro

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0226-42	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 8: INSTALACION DE VENTANA PVC CON CEDAZO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público