

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA SUNZAPOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE, CABAÑAS, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0230-43	FECHA:	14 DE OCTUBRE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, SISTEMA ELECTRICO EN AULAS.



Foto 2: ENTAVICAR MUROS (SELLAR ESPACIO ENTRE MURO Y TECHO DE LÁMINA)



Foto 3: INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITERA EN BALCONES.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE EN COCINA.




Foto 5: LEVANTADO, REPELLOS, CERNIDOS EN MUROS DE COCINA.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO, POLLETON, ESTUFA RARUAL Y DESAYUNADOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Hernandez Mateo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



IMPRIMIR EL FORMATO
COMO ES.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA SUNZAPOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE, CABAÑAS, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0230-43	FECHA:	14 DE OCTUBRE DEL 2024



Foto 7: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC Y VALCON.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PILA PLASTICA POR PILA DE CONCRETO. 1.90 metros de largo X 0.90 metros de ancho



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN COCINA.



Foto 10: MANTENIMIENTO, VACIADO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA. (EL VACIADO SERÁ A TRAVÉS DE SISTEMA)



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO (PISO EXISTENTE CON MUCHAS GRIETAS)



Foto 12: ENTABICAR MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Hernandez Mateo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Rural



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA SUNZAPOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE, CABAÑAS, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0230-43	FECHA:	14 DE OCTUBRE DEL 2024



Foto 13: INSTALACIÓN DE DESAYUNADOR DE CONCRETO



Foto 14: INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Hernandez Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

