

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0230-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC Y BALCON



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PILA PLÁSTICA POR PILA DE CONCRETO (1.90 X 90 METROS)



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN COCINA



Foto 10: MANTENIMIENTO, VACIADO Y LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA. (VACIADO SERÁ A TRAVÉS DE SISTEMA)



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO.



Foto 12: ENTABICAR MUROS EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Hernandez Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0230-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, SISTEMA ELÉCTRICO EN AULAS



Foto 2: ENTABICAR MUROS (SELLAR ESPACIO ENTRE MURO Y TECHO DE LÁMINA)



Foto 3: INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITERA EN BALCONES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE EN COCINA



Foto 5: LEVANTADO, REPELLOS, CERNIDOS EN MUROS DE COCINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO, POLLETON, ESTUFA RURAL Y DESAYUNADOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Hernández Matco

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0230-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: INSTALACIÓN DE DESAYUNADOR DE CONCRETO



Foto 14: INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Hernandez Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0230-43	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC Y BALCON



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PILA PLÁSTICA POR PILA DE CONCRETO (1.90 X 90 METROS)



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN COCINA



Foto 10: MANTENIMIENTO, VACIADO Y LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA. (VACIADO SERÁ A TRAVÉS DE SISTEMA)



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO.



Foto 12: ENTABICAR MUROS EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lexicia Hernandez Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0230-43	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 13: INSTALACIÓN DE DESAYUNADOR DE CONCRETO



Foto 14: INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Hernandez Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

