

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0230-43	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA SISTEMA ELECTRICO EN AULAS



Foto 2: ENTABICAR MUROS (SELLAR ESPACIOS ENTRE MURO Y TECHO)



Foto 3: INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITERA EN BALCONES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE EN COCINA



Foto 5: LEVANTADO, REPELLOS, CERNIDOS EN MUROS DE COCINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO, POLLETÓN, ESTUFA RURAL Y DESAYUNADOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Hernandez Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

