

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS ENCUENTROS, CABAÑAS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0232-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MAL ESTADO




Foto 2: CAMBIO DE TOMA CORRIENTES Y CABLEADO



Foto 3: DUCTO QUE NECESITA CAMBIO



FOTO 4: PAREDES QUE NECESITAN REPELLO Y CERNIDO



FOTO 5: PAREDES QUE NECESITAN REPELLO Y CERNIDO



Foto 6: MURO DE CONTENCION DE AULAS QUE NECESITA SABIETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Amalia N

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

