

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS ENCUENTROS, CABAÑAS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0232-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MAL ESTADO



Foto 2: CAMBIO DE TOMA CORRIENTES Y CABLEADO



Foto 3: DUCTO QUE NECESITA CAMBIO



FOTO 4: PAREDES QUE NECESITAN REPELLO Y CERNIDO



FOTO 5: PAREDES QUE NECESITAN REPELLO Y CERNIDO



Foto 6: MURO DE CONTENCIÓN DE AULAS QUE NECESITA SABIETA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Amalia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Kenneth

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

