

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                                             |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                                                      | MUNICIPIO:                     | CABAÑAS              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS ENCUENTROS, CABAÑAS. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS ENCUENTROS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-07-0232-43                                               | FECHA:                         | 23/09/2024           |



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MAL ESTADO



Foto 2: CAMBIO DE TOMA CORRIENTES Y CABLEADO



Foto 3: DUCTO QUE NECESITA CAMBIO



FOTO 4: PAREDES QUE NECESITAN REPELLO Y CERNIDO



FOTO 5: PAREDES QUE NECESITAN REPELLO Y CERNIDO



Foto 6: MURO DE CONTENCIÓN DE AULAS QUE NECESITA SABIETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Amalia

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público