

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de los Pinos, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	1/07/2024



Foto 1 Instalación de estufa rural completa




Foto 2. Mueble de concreto para cocina acabado de azulejo



Foto 3 Pila plástica de dos lavaderos, instalación de piso de granito



Foto 4 Proyecto de cocina finalizado



Foto 5 Instalación de Portón de metal



Foto 6 Protección de muro perimetral con Razor Ribbon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de los Pinos, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	1/07/2024



Foto 1 Instalación de estufa rural completa



Foto 2. Mueble de concreto para cocina acabado de azulejo




Foto 3 Pila plástica de dos lavaderos, instalación de piso de granito



Foto 4 Proyecto de cocina finalizado



Foto 5 Instalación de Portón de metal



Foto 6 Protección de muro perimetral con Razor Ribbon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Plan de los Pinos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de los Pinos, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0233-43	FECHA:	1/07/2024



Foto 1 Instalación de estufa rural completa



Foto 2. Mueble de concreto para cocina acabado de azulejo




Foto 3 Pila plástica de dos lavaderos, instalación de piso de granito



Foto 4 Proyecto de cocina finalizado



Foto 5 Instalación de Portón de metal




Foto 6 Protección de muro perimetral con Razor Ribbon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la OPE



K. Andrés

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

