

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma de San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0234-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Sustrucción de pila de cemento



Foto 2: Instalación de piso de granito en aula



Foto 3: Instalación de bordillo de block para desviar aguas pluviales



Foto 4: Sustrucción de concreto en patio



Foto 5: Mantenimiento de canal, retiro, reparación e instalación



Foto 6: Reparación de muro de concreto.

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE

Firma y Sello Director Centro Educativo

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LOMA DE SAN JUAN
CABAÑAS, ZACAPA

DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LOMA DE SAN JUAN
CABAÑAS, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma de San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0234-43	FECHA:	14/10/2024



Foto1: Cambio de piso en aula



Foto 2: Instalación de regilla de metal



Foto 3: Instalación de piso en cocina



Foto 4: Instalación de ventanas de PVC




Foto 5: Instalación de ventanas de PVC



Foto 6: Instalación de piso en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X 
Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

